


CODA 2

general assembly guidelines



.mdd

disclaimers

Polski

UWAGA!

Dokładnie przeczytaj instrukcję i postępuj zgodnie z nią, nie pomijając żadnych kroków. Zachowaj instrukcję na przyszłość.

Używaj tylko sprawnych i odpowiednich narzędzi. Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub wątpliwości.

English

WARNING!

Read and follow the instructions carefully, do not skip any steps. Keep the manual for future reference. If needed, use proper tools. Seek our advice if you have any doubts or questions.

Deutsch

ACHTUNG!

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie sie, ohne einen Schritt auszulassen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie nur funktionsfähige und geeignete Werkzeuge. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen oder Bedenken haben.

Français

ATTENTION !

Lisez et suivez attentivement les instructions, ne sautez aucune étape. Conservez la notice pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Utilisez uniquement les outils appropriés. Demandez-nous conseil si vous avez des doutes ou des questions.

Español

ATENCIÓN!

Lee y sigue las instrucciones con atención; no te saltes ningún paso. Guarda el manual por si lo necesitas en el futuro.

Usa las herramientas recomendadas. Contáctanos si tienes alguna duda o pregunta.

Italiano


ATTENZIONE !

Leggere attentamente le istruzioni e seguirle passo dopo passo. Conservare le istruzioni per riferimenti futuri. Utilizzare solo strumenti efficienti e adatti. Contattateci se avete domande o dubbi.


valid for

CD02 ←

components




A




4,2X25
x17

B



M6X14 SIM
x75

C



M6X20 S6K
x16

D




8X24X2
x24

E




M6X65WWI
x10

F



M6X25BWWI
x12

G




M6X16WWI
x8

H



M6X30
x1

I




x1

J




x1

K




x8

L




x8

M




5X20
x5

N



M10X30mm
x2

O




4,0X30
x6

P




M6X55WWI
x16

Q




x1

R




x1

S




x1

T




x1

U




x2

W




x2

X



x1

Y



x1

Z



x1

Z I.




x1

Z II.




Z III.




UPHOLSTERED BACK WALLS

B I.




M6X14 SIM
x53

C I.




M6X20 S6K
x8

D I.




8X24X2
x8

Z IV.




x1

Z V.




x1

Z VI.




x1

Z VII.




x1

Z VIII.




x1

Z IX.




x1

Z X.




x1

Z XI.




x1

Z XII.








x1


Z XIII.





x1














UPHOLSTERED BACK WALLS



UPHOLSTERED BACK WALLS








x6




x4





x4










x6





x11










x11






III.










x17








x3
























UPHOLSTERED BACK WALLS









J



x1